

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09303888
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Oberschöna
Anschrift Dorfstraße 96
Gem. * Fl-stck. * Flur Oberschöna * 85/6

Kurzcharakteristik

Scheune, ursprünglich zu einem Bauernhof gehörend; verputzter Bruchsteinbau in zeit- und landschaftstypischer Bauweise baugeschichtlicher und wirtschaftsgeschichtlicher Bedeutung

Denkmaltext

Scheune, ursprünglich zu einem heute nicht mehr existierenden Bauernhof gehörend, etwa Mitte des 19. Jh. erbaut. Verputzter Bruchsteinbau, eingeschossig mit Drempel, Abschluss durch Satteldach. An der Hoftraufseite große mit Segmentbogen abschließende Holztore. Im Drempelgeschoss Fensteröffnungen, verschlossen durch Holzläden sowie schlitzartige Lüftungsöffnungen.

Durch seine besonders typische Ausprägung und den guten Originalzustand wird diese Scheune für die regionale Geschichte des ländlichen Bauhandwerks bedeutsam, woraus sich ihr Denkmalwert ableitet.

LfD/2011

Datierung um 1850 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung

F 09303888 E
 2011
 Langer (LRA Mittelsachsen)
 Scheune, ursprünglich zu einem Bauernhof gehörend

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

