Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09304303
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Bahretal
Anschrift	Ottendorf 29; 31; 42; 43; 45
Gem. * Fl-stck. * Flur	Ottendorf * 346/6; 484/1; 484/2; 484/3; 484/5; 484/c; 484/e; 484/f; 484/l; 484/k; 484/r; 484/s; 484/8; 484/11; 484/12; 484/13; 484/16; 484/17; 484/18
Bauwerksname	Rittergut Ottendorf (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Sachgesamtheit Rittergut Ottendorf mit folgenden Einzeldenkmalen: vierflügeliger Schlossbau (Nr. 45), drei Wirtschaftsgebäude (Nr. 29/31, 42, 43) und Reste der Einfriedungsmauer (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09224239) sowie Gutspark (Gartendenkmal); Schloss mit repräsentativer Tordurchfahrt, Gutspark mit geschnittener Lindenallee und Obstbaumwiese, Fläche des alten geometrischen Gartens und geschnittenen Gehölzen, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und kunstgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	17.-19. Jh. (Rittergut)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**DF 447 820**
Aufnahmejahr	1992
Fotograf	Petrik, Ivo
Beschreibung	Schloss, S-Flügel mit Tordurchfahrt, davor zwei Rotdorn-Bäume und störende Fichte



Fotonummer	**LXXXIX/10/10A**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Rittergut, Wirtschaftsgebäude



Fotonummer	**LXXXIX/10/30A**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Schloss, Süd- und Ostflügel



Fotonummer	**F 09304303 B**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Epple, Silke
Beschreibung	Geschnittene Linden und Kastanien im östlichen Teil des ehem. Gartens



Fotonummer	**F 09304303 C**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Epple, Silke
Beschreibung	Fünf geschnittene Linden im direkten Umfeld der Nordostecke des Herrenhauses, Blick nach Süden



Fotonummer	**F 09304303 D**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Epple, Silke
Beschreibung	Geschnittene Lindenallee und Stützmauer entlang der Nordwestseite des Gartens am Herrenhaus, Blick nach Westen



Fotonummer **F 09304303 E**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Geschnittene Lindenallee entlang der Nordwestseite des Gartens am Herrenhaus, Blick nach Nordwesten



Fotonummer **F 09304303 F**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Rotdorn am südlichen Zugang zum Herrenhaus, Blick nach Norden



Fotonummer **F 09304303 G**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Obstbaumwiese auf ehem. Gutsflächen im Osten des ehem. Gutsparks, Blick nach Westen



Fotonummer **F 09304303 H**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Obstbaumwiese auf ehem. Gutsflächen im Osten des ehem. Gutsparks, Blick nach Norden

Auszug aus der Denkmalkarte

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.