

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09304303
<b>Kreis</b>	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
<b>Gemeinde</b>	Bahretal
<b>Anschrift</b>	Ottendorf 29; 31; 42; 43; 45
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Ottendorf * 346/6; 484/1; 484/2; 484/3; 484/5; 484/c; 484/e; 484/f; 484/l; 484/k; 484/r; 484/s; 484/8; 484/11; 484/12; 484/13; 484/16; 484/17; 484/18
<b>Bauwerksname</b>	Rittergut Ottendorf (Sachgesamtheit)

### Kurzcharakteristik

**Sachgesamtheit** Rittergut Ottendorf mit folgenden Einzeldenkmalen: vierflügeliger Schlossbau (Nr. 45), drei Wirtschaftsgebäude (Nr. 29/31, 42, 43) und Reste der Einfriedungsmauer (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09224239) sowie Gutspark (Gartendenkmal); Schloss mit repräsentativer Tordurchfahrt, Gutspark mit geschnittener Lindenallee und Obstbaumwiese, Fläche des alten geometrischen Gartens und geschnittenen Gehölzen, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und kunstgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 17.-19. Jh. (Rittergut)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **DF 447 820**  
**Aufnahmejahr** 1992  
**Fotograf** Petrik, Ivo  
**Beschreibung** Schloss, S-Flügel mit Tordurchfahrt, davor zwei Rotdorn-Bäume und störende Fichte




**Fotonummer** **LXXXIX/10/10A**  
**Aufnahmejahr** 2000  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Rittergut, Wirtschaftsgebäude



**Fotonummer** **LXXXIX/10/30A**  
**Aufnahmejahr** 2000  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Schloss, Süd- und Ostflügel



**Fotonummer** **F 09304303 B**  
**Aufnahmejahr** 2012  
**Fotograf** Epple, Silke  
**Beschreibung** Geschnittene Linden und Kastanien im östlichen Teil des ehem. Gartens



**Fotonummer** **F 09304303 C**  
**Aufnahmejahr** 2012  
**Fotograf** Epple, Silke  
**Beschreibung** Fünf geschnittene Linden im direkten Umfeld der Nordostecke des Herrenhauses, Blick nach Süden



**Fotonummer** **F 09304303 D**  
**Aufnahmejahr** 2012  
**Fotograf** Epple, Silke  
**Beschreibung** Geschnittene Lindenallee und Stützmauer entlang der Nordwestseite des Gartens am Herrenhaus, Blick nach Westen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09304303 E**

2012

Epple, Silke

Geschnittene Lindenallee entlang der Nordwestseite des Gartens am Herrenhaus, Blick nach Nordwesten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09304303 F**

2012

Epple, Silke

Rotdorn am südlichen Zugang zum Herrenhaus, Blick nach Norden



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09304303 G**

2012

Epple, Silke

Obstbaumwiese auf ehem. Gutsflächen im Osten des ehem. Gutsparks, Blick nach Westen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 09304303 H**

2012

Epple, Silke

Obstbaumwiese auf ehem. Gutsflächen im Osten des ehem. Gutsparks, Blick nach Norden

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

