

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09304412
Kreis Bautzen
Gemeinde Doberschau-Gaußig
Anschrift Talstraße 17 (bei)
Gem. * Fl-stck. * Flur Cossern * 14/9

Kurzcharakteristik

Durchlass (Steindecker); bestehend aus sieben längsrechteckigen Granitsteinen, steinsichtig in originaler Einbaulage erhalten, verkehrsgeschichtlicher Wert


Datierung 19. Jh. (Brücke)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09304412 A
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	LRA Bautzen
Beschreibung	Durchlass (Steindecker)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

