

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09304412  
**Kreis** Bautzen  
**Gemeinde** Doberschau-Gaußig  
**Anschrift** Talstraße 17 (bei)  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Cossern \* 14/9

### Kurzcharakteristik

Durchlass (Steindecker); bestehend aus sieben längsrechteckigen Granitsteinen, steinsichtig in originaler Einbaulage erhalten, verkehrsgeschichtlicher Wert


**Datierung** 19. Jh. (Brücke)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09304412 A</b>
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	LRA Bautzen
Beschreibung	Durchlass (Steindecker)

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

