Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09304412
Kreis	Bautzen
Gemeinde	Doberschau-Gaußig
Anschrift	Talstraße 17 (bei)
Gem. * Fl-stck. * Flur	Cossern * 14/9

Kurzcharakteristik


Durchlass (Steindecker); bestehend aus sieben längsrechteckigen Granitsteinen, steinsichtig in originaler Einbaulage erhalten, verkehrsgeschichtlicher Wert

Datierung	19. Jh. (Brücke)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09304412 A**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	LRA Bautzen
Beschreibung	Durchlass (Steindecker)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.