Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09304524

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt

Anschrift Am Schloß 1

Gem. * Fl-stck. * Flur Berggießhübel * 371; 372/1; 372/2; 374/1; 374/2; 374/3; 374/4; 374/5; 374/6; 374b; 374d

Bauwerksname Vorwerk Friedrichsthal (Sachgesamtheit); sog. Schloss Friedrichsthal

Kurzcharakteristik

Sachgesamtheit Vorwerk Friedrichsthal mit folgenden Einzeldenkmalen: Herrenhaus (sog. Schloss) mit erhöht gelegener Freiterrasse, ebenerdigem Wandbrunnen und seitlichen Freitreppen, im Winkel zum Herrenhaus angebautes Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit Tordurchfahrt sowie Wasserkaskade und hölzerner Pavillon im Gutspark (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09223828), außerdem Gutspark (Gartendenkmal) sowie Einfriedung mit zwei Torpfeilern und schmiedeeisernem Tor als Sachgesamtheitsteile; landschaftlich gestaltete Parkanlage mit Allee aus Kopflinden, drei Teichen mit Kaskade, Wegesystem und Treppen, pflanzlicher und baulicher Ausstattung, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und gartenkünstlerisch von Bedeutung

Datierung 18. Jh. (Gutspark)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 424 542**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Herrenhaus, Ansicht von S über den entleerten Schlossteich



Fotonummer **DF 424 550**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Herrenhaus, Hofseite von SW (aus dem Park mit Becken zum Wassertreten)



Fotonummer **F 09304524 E**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gutspark, Sandsteintreppe und Felspartie nordwestlich des Herrenhauses



Fotonummer **F 09304524 F**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gutspark, Torflügel in der östlichen Einfriedungsmauer, Blick nach Norden




Fotonummer **F 09304524 G**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gutspark, Torflügel in der östlichen Einfriedungsmauer, Blick nach Süden




Fotonummer **F 09304524 H**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gutspark, östliche Einfriedungsmauer, Blick nach Süden




Fotonummer **F 09304524 I**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gutspark, südliche Einfriedungsmauer, Blick nach Nordwesten



Fotonummer **F 09304524 L**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gutspark, südliche Einfriedungsmauer mit Laube, Blick nach Norden



Fotonummer **F 09304524 J**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gutspark, südliche Einfriedungsmauer mit Tor und Laube, Blick nach Norden



Fotonummer **F 09304524 C**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gutspark, Felspartie und kleine Stützmauer, Blick von Süden



Fotonummer **F 09304524 K**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gutspark, Toranlage in der südlichen Einfriedungsmauer, Blick von Süden



Fotonummer **F 09304524 D**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gutspark, Lindenallee, Blick von Süden



Fotonummer **F 09304524 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gutspark, Treppe westlich des Herrenhauses, Blick nach Norden



Fotonummer **F 09304524 B**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gutshof, Blick nach Norden

Auszug aus der Denkmalkarte

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.