

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09304731
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Roßwein, Stadt
Anschrift Am Berg 1
Gem. * Fl-stck. * Flur Gleisberg * 80

Kurzcharakteristik

Östliches Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; Fachwerkgebäude, von heimatgeschichtlicher Bedeutung

Datierung um 1800 (Seitengebäude); um 1880 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer **F 09304731 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09304731 D**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Dähne, Stefan
Beschreibung östliches Seitengebäude

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

