

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09304746
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Trossin
Anschrift	Unter den Linden -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Trossin * 2; 71/1; 71/3; 92; 98/2; 98/3; 98/4; 98/6; 98/7; 98/8; 98/10; 98/12; 98/13; 99; 100; 102; 116/6 * 8
Bauwerksname	Rittergut und Gutspark Trossin (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Sachgesamtheit Rittergut und Gutspark Trossin, mit folgenden Einzeldenkmalen: nördliches Schloss, südliches Wirtschaftsgebäude (ehemaliger Pferdestall), Taubenhaus im Wirtschaftshof, zwei Toranlagen zum Wirtschaftshof, Gartentreppe nördlich des Schlosses, Einfriedungsmauer mit Torhaus nördlich des kleinen Wirtschaftshofes sowie nördliche und östliche Einfriedungsmauer mit zwei Toranlagen im Osten (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09286277), der tiefer gelegene Schlosspark mit Teich (von 1747), Linden-Alleen im Norden, Westen und Osten sowie Platanenallee entlang der Zufahrt östlich des Gutshofes und Obstgarten im Süden (Gartendenkmale) sowie der große Wirtschaftshof mit östlichem (vermutlich ehemaliges Gutsverwalterhaus mit südlichem Anbau) und westlichem Wirtschaftsgebäude und der kleine Wirtschaftshof mit südöstlichem Wirtschaftsgebäude (ehemaliger Rinderstall), Pumpenhaus und alter Pflasterung als Sachgesamtheitsteile; Schloss Barockbau mit dreiachsigem Mittelrisalit und Eckpavillons mit Walmdach, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich und landschaftsgestaltend von Bedeutung

Datierung ab 1747 (Rittergut); 19. Jh. (Wirtschaftsgebäude); 1747 (Gutspark)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09304746 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Östliches Wirtschaftsgebäude des großen Wirtschaftshofes



Fotonummer **F 09304746 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Östliche Toranlage zum großen Wirtschaftshof



Fotonummer **F 09304746 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Einfriedungsmauer mit eingelassenem Torhäuschen nördlich des kleinen Wirtschaftshofes



Fotonummer **F 09304746 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Einfahrt zum Rittergut mit Torpfeilern und Platanenallee



Fotonummer **F 09304746 E**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Östliche Einfriedungsmauer des Rittergutes mit Toranlage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09304746 F
2013
Peker, Franziska
Östliche Einfriedungsmauer des Rittergutes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09304746 G
2014
Weser, Gerd
Rittergut Trossin: südliches Wirtschaftsgebäude des kleinen Wirtschaftshofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09304746 H
2014
Weser, Gerd
Rittergut Trossin: westliches Wirtschaftsgebäude mit Schornstein des großen Wirtschaftshofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09304746 I
2014
Weser, Gerd
Rittergut Trossin: östliches Wirtschaftsgebäude mit Toranlage zum großen Wirtschaftshof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09304746 J
2014
Weser, Gerd
Rittergut Trossin: östliche Lindenallee



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09304746 K
2014
Weser, Gerd
Rittergut Trossin: Lindenreihe nördlich der Stützmauer im Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09304746 L
2014
Weser, Gerd
Rittergut Trossin: Pforte im Norden des Gutsparks



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09304746 M
2014
Weser, Gerd
Rittergut Trossin: Pumpenhaus nordwestlich des Herrenhauses



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09304746
2014
Weser, Gerd
Rittergut Trossin: ehemals geschnittene Hainbuchenhecke an der ehemaligen Gärtnerei

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

