

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09305263	
<b>Kreis</b>	Leipzig, Stadt	
<b>Gemeinde</b>	Leipzig, Stadt	
<b>Anschrift</b>	Karl-Schurz-Straße 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39	
<b>Gem. * FI-stck. * Flur</b>	Leutzsch * 164	
<b>Bauwerksname</b>	Wohnanlage Gemeinnützige Baugenossenschaft Leipzig-Lindenau (Sachgesamtheit)	
<b>Zusätzl.-Anschrift</b>	<i>Heimteichstraße 25; 27; 29; 31; 33</i>	<i>164/i*Leutzsch</i>
<b>Zusätzl.-Anschrift</b>	<i>Blüthnerstraße 22; 24; 26; 28; 30</i>	<i>157/s*Leutzsch</i>

### Kurzcharakteristik

**Sachgesamtheit** Wohnanlage Gemeinnützige Baugenossenschaft Leipzig-Lindenau, mit den Einzeldenkmalen: Mehrfamilienhäuser einer Wohnanlage (Blüthnerstraße 22, 24, 26, 28, 30 - Obj. 09292252, Heimteichstraße 25, 27, 29, 31, 33 - Obj. 09291991 und Karl-Schurz-Straße 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 - Obj. 0929253) sowie Vorgärten und Wohngrün des Blockinnenhofes und mit dem Sachgesamtheitsteil: Einfriedung zwischen den Wohngebäuden an Blüthnerstraße und Karl-Schurz-Straße; Putzbauten im traditionalistischen Stil der 1920er Jahre, städtebaulich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

<b>Datierung</b>	1927 (Wohnanlage)
<b>Ausweisungsstelle</b>	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>XXIV/64/24</b>
Aufnahmejahr	1993
Fotograf	Salzmann, Annette
Beschreibung	Wohnblock einer Wohnanlage mit Einfriedung



<b>Fotonummer</b>	<b>XXIV/64/26</b>
Aufnahmejahr	1993
Fotograf	Salzmann, Annette
Beschreibung	Wohnblock einer Wohnanlage mit Einfriedung



<b>Fotonummer</b>	<b>XXIV/64/23</b>
Aufnahmejahr	1993
Fotograf	Salzmann, Annette
Beschreibung	Wohnblock einer Wohnanlage mit Einfriedung



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09305263 A</b>
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Mehrfamilienhäuser einer Wohnanlage



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09305263 B</b>
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Mehrfamilienhäuser einer Wohnanlage



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09305263 C**  
2014  
Keller, Michael  
Hofzugang zwischen den Häusern Blüthnerstraße 24 und 26



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09305263 D**  
2014  
Keller, Michael  
Innenhof mit altem Baumbestand



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 09305263 E**  
2014  
Keller, Michael  
Mosaikpflaster und Klinkereinfassung im Innenhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09305263 F**  
2014  
Keller, Michael  
Klinkerpflasterung und -einfassung im Innenhof

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

