

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09305670  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Döbeln, Stadt  
**Anschrift** Bergring 7  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Schallhausen \* 11

### Kurzcharakteristik

Häusleranwesen (ohne Seitengebäude); zeit- und landschaftstypisches Wohnstallhaus mit verputztem Fachwerkobergeschoss in gutem Originalzustand, baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

### Denkmaltext

Vermutlich in der 1. Hälfte des 19. Jh. erbaut, zweigeschossig, 7 Fensterachsen, Erdgeschoss massiv, Obergeschoss Fachwerk verputzt, Fenster- und Türöffnungen weitgehend original erhalten, Satteldach mit Biberschwanzdoppeldeckung. Das Haus beeindruckt durch seine Authentizität, woraus sich dessen baugeschichtlicher sowie sozialgeschichtlicher Wert ableiten lässt.

LfD/2014


**Datierung** 1. H. 19. Jh. (Häusleranwesen)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09305670 A</b>
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Häusleranwesen (ohne Seitengebäude)

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

