

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09305676
<b>Kreis</b>	Mittelsachsen
<b>Gemeinde</b>	Döbeln, Stadt
<b>Anschrift</b>	Zum Gut 20
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Mochau * 156
<b>Bauwerksname</b>	Gutshof Schiegl (heute)

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus, zwei Scheunen (eine mit Hocheinfahrt), ehemaliger Pferdestall, zwei Torpfeiler, Hopfpflasterung, Brunnen, Garteneinfriedungsmauer, Bergkeller und Stützmauer mit Treppenaufgang zum Feld sowie Arbeiterwohnhaus eines Bauerngutes; um 1873 neu erbaute und geschlossen erhaltene, einheitlich gestaltete Hofanlage in sehr gutem Originalzustand, 1921 mit einem südlich der Hofanlage stehendes Arbeiterwohnhaus erweitert, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von großer Bedeutung

**Datierung** bez. 1873 (Bauernhaus); um 1873 (Scheune); um 1873 (Seitengebäude); 1921 (Arbeiterwohnhaus); um 1873 (Bergkeller)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** F 09305676 A  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Torpfeiler - Einfahrt zum Hof



**Fotonummer** F 09305676 B  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Torpfeiler - Einfahrt zum Hof



**Fotonummer** F 09305676 D  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Wohnhaus - Gartenansicht (südöstlich)



**Fotonummer** F 09305676 E  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Wohnhaus - Gartenansicht (südöstlich)



**Fotonummer** F 09305676 N  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Treppe zwischen Hof und Feld - im Norden des Grundstücks



**Fotonummer** F 09305676 O  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Scheune (westlich) - abgewandte Traufseite (Blick von Westen)



**Fotonummer** F 09305676 AC  
Aufnahmejahr 2012  
Fotograf Trajkovits, Thomas  
Beschreibung Wohnhaus eines Bauerngutes



**Fotonummer** F 09305676 AB  
Aufnahmejahr 2012  
Fotograf Trajkovits, Thomas  
Beschreibung Pferdestall eines Bauerngutes



**Fotonummer** F 09305676 AH  
Aufnahmejahr 2021  
Fotograf Trajkovits, Thomas  
Beschreibung Arbeiterwohnhaus eines Bauerngutes




**Fotonummer** F 09305676 AG  
Aufnahmejahr 2021  
Fotograf Trajkovits, Thomas  
Beschreibung Arbeiterwohnhaus eines Bauerngutes



**Fotonummer** F 09305676 AF  
Aufnahmejahr 2021  
Fotograf Trajkovits, Thomas  
Beschreibung Arbeiterwohnhaus eines Bauerngutes, Treppe



**Fotonummer** F 09305676 AD  
Aufnahmejahr 2021  
Fotograf Trajkovits, Thomas  
Beschreibung Arbeiterwohnhaus eines Bauerngutes, Wohnungseingangstür



**Fotonummer** F 09305676 AE  
Aufnahmejahr 2021  
Fotograf Trajkovits, Thomas  
Beschreibung Arbeiterwohnhaus eines Bauerngutes, Fliesen im Eingangsbereich



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

