

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09305676
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Döbeln, Stadt
Anschrift	Zum Gut 20
Gem. * Fl-stck. * Flur	Mochau * 156
Bauwerksname	Gutshof Schiegl (heute)

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, zwei Scheunen (eine mit Hocheinfahrt), ehemaliger Pferdestall, zwei Torpfeiler, Hopfpflasterung, Brunnen, Garteneinfriedungsmauer, Bergkeller und Stützmauer mit Treppenaufgang zum Feld sowie Arbeiterwohnhaus eines Bauerngutes; um 1873 neu erbaute und geschlossen erhaltene, einheitlich gestaltete Hofanlage in sehr gutem Originalzustand, 1921 mit einem südlich der Hofanlage stehendes Arbeiterwohnhaus erweitert, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von großer Bedeutung

Datierung bez. 1873 (Bauernhaus); um 1873 (Scheune); um 1873 (Seitengebäude); 1921 (Arbeiterwohnhaus); um 1873 (Bergkeller)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09305676 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Torpfeiler - Einfahrt zum Hof



Fotonummer **F 09305676 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Torpfeiler - Einfahrt zum Hof



Fotonummer **F 09305676 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnhaus - Gartenansicht (südöstlich)



Fotonummer **F 09305676 E**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnhaus - Gartenansicht (südöstlich)



Fotonummer **F 09305676 N**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Treppe zwischen Hof und Feld - im Norden des Grundstücks



Fotonummer **F 09305676 O**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Scheune (westlich) - abgewandte Traufseite (Blick von Westen)



Fotonummer F 09305676 AC
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnhaus eines Bauerngutes



Fotonummer F 09305676 AB
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Pferdestall eines Bauerngutes



Fotonummer F 09305676 AH
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Arbeiterwohnhaus eines Bauerngutes




Fotonummer F 09305676 AG
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Arbeiterwohnhaus eines Bauerngutes




Fotonummer F 09305676 AF
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Arbeiterwohnhaus eines Bauerngutes, Treppe



Fotonummer F 09305676 AD
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Arbeiterwohnhaus eines Bauerngutes, Wohnungseingangstür



Fotonummer F 09305676 AE
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Arbeiterwohnhaus eines Bauerngutes, Fliesen im Eingangsbereich



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

