

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09305735  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Zschaitz-Ottewig  
**Anschrift** Am Kirchberg 8; 10  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Zschaitz \* 44/3; 44/4; 44/5

### Kurzcharakteristik

Stützmauer entlang der Grundstücke sowie vier Bergkeller; das Ortsbild maßgeblich prägende Böschungsmauer und Bergkeller, möglicherweise ursprünglich zum gegenüberliegenden Gasthof gehörend, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung


**Datierung** 19. Jh. (Bergkeller)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09305735 A</b>
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Bruchsteinmauer entlang der Grundstücke sowie vier Bergkeller

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

