

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen -
Denkmaldokument**

Obj.-Dok.-Nr. 09305735
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Zschaitz-Ottewig
Anschrift Am Kirchberg 8; 10
Gem. * Fl-stck. * Flur Zschaitz * 44/3; 44/4; 44/5

Kurzcharakteristik

Stützmauer entlang der Grundstücke sowie vier Bergkeller; das Ortsbild maßgeblich prägende Böschungsmauer und Bergkeller, möglicherweise ursprünglich zum gegenüberliegenden Gasthof gehörend, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung


Datierung 19. Jh. (Bergkeller)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09305735 A
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Bruchsteinmauer entlang der Grundstücke sowie vier Bergkeller

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

