

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|-------------------------------|--|
| Obj.-Dok.-Nr. | 09306231 |
| Kreis | Erzgebirgskreis |
| Gemeinde | Thermalbad Wiesenbad |
| Anschrift | Alte Annaberger Straße 26 (bei) |
| Gem. * Fl-stck. * Flur | Wiesa * 1018/23 |
| Bauwerksname | Eisenbahnbrücke; Eisenbahnstrecke Annaberg-Buchholz unt Bf-Flöha; Zschopautalbahn |

Kurzcharakteristik

Eisenbahnbrücke; Bogenbrücke in Haustein in Gneis, der Eisenbahnstrecke Annaberg-Buchholz unt Bf-Flöha (6644; sä. AF, Zschopautalbahn), verkehrsgeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Einjochige Haustein- und Bruchsteinbogenbrücke mit Gewölbe, einreihigem, erhabenem Stirnkranz sowie Flügelmauern aus Gneis der Eisenbahnstrecke Annaberg-Buchholz unt Bf-Flöha (6644; sä. AF, Zschopautalbahn) 1864 errichtet, saniert, Fahrbahn in Beton sowie Geländer erneuert. Spätes Beispiel einer einjochigen Steinbogenbrücke. Dem Brückenbauwerk kommt daher eine baugeschichtliche und verkehrsgeschichtliche Bedeutung zu.

LfD/2020

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Datierung | 1864 (Eisenbahnbrücke) |
| Ausweisungsstelle | Landesamt für Denkmalpflege Sachsen |



| | |
|-------------------|-------------------|
| Fotonummer | LIV/100/21 |
| Aufnahmejahr | 1996 |
| Fotograf | Bach |
| Beschreibung | Eisenbahnbrücke |



| | |
|-------------------|-------------------|
| Fotonummer | LIV/100/22 |
| Aufnahmejahr | 1996 |
| Fotograf | Bach |
| Beschreibung | Eisenbahnbrücke |



| | |
|-------------------|-----------------|
| Fotonummer | CV/79/34 |
| Aufnahmejahr | 2004 |
| Fotograf | Finkler, Lutz |
| Beschreibung | Eisenbahnbrücke |



| | |
|-------------------|----------------------------|
| Fotonummer | F 09306231 A |
| Aufnahmejahr | 2018 |
| Fotograf | Gühne, Dorit |
| Beschreibung | Eisenbahnbrücke von Norden |




| | |
|-------------------|--|
| Fotonummer | F 09306231 B |
| Aufnahmejahr | 2018 |
| Fotograf | Gühne, Dorit |
| Beschreibung | Eisenbahnbrücke von Süden - Durchlass im linken Bereich des Bildes |



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09306231 C
2018
Gühne, Dorit
Durchlass im östlichen Bereich der Brücke

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

