

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09306927	
Kreis	Mittelsachsen	
Gemeinde	Rochlitz, Stadt	
Anschrift	Mühlgraben -	
Gem. * Fl.-stck. * Flur	Rochlitz * 254; 255; 269; 768; 769	
Zusätzl.-Anschrift	Hohe Gasse -	769*Rochlitz
Zusätzl.-Anschrift	Mühlgasse -	770; 269*Rochlitz

Kurzcharakteristik

Stützmauern am Mühlgraben, Mühlgasse und Hohe Gasse, mit Keller und Terrassengarten am Mühlgraben; Bruchsteinmauerwerk in Rochlitzer Porphyrtuff, ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 2. H. 18. Jh. (Stützmauer)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09306927 A**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Stützmauern am Mühlgraben, Blick nach Osten



Fotonummer **F 09306927 B**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Stützmauern am Mühlgraben, Blick nach Westen



Fotonummer **F 09306927 C**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Stützmauern am Mühlgraben, mit kleinem Terrassengarten




Fotonummer **F 09306927 D**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Stützmauern an der Mühlgasse



Fotonummer **F 09306927 E**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Stützmauern an der Hohen Gasse




Fotonummer **F 09306927 F**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Mühlgraben, Keller



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09306927 G
2018
Trajkovits, Thomas
Stützmauern am Mühlgraben, mit Keller

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.



Obj.-Dok.-Nr.	09306927		
Kreis	Mittelsachsen		
Gemeinde	Rochlitz, Stadt		
Anschrift	Hohe Gasse -		
Gem. * Fl.-stck. * Flur	Rochlitz * 769		
Zusätzl.-Anschrift	Hohe Gasse -	769*Rochlitz	
Zusätzl.-Anschrift	Mühlgasse -	770; 269*Rochlitz	

Kurzcharakteristik

Stützmauern am Mühlgraben, Mühlgasse und Hohe Gasse, mit Keller und Terrassengarten am Mühlgraben; Bruchsteinmauerwerk in Rochlitzer Porphyrtuff, ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung

2. H. 18. Jh. (Stützmauer)

Ausweisungsstelle

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer

Aufnahmejahr

Fotograf

Beschreibung


F 09306927 A

2019

Trajkovits, Thomas

Stützmauern am Mühlgraben, Blick nach Osten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.



Obj.-Dok.-Nr.

09306927

Kreis

Mittelsachsen

Gemeinde

Rochlitz, Stadt

Anschrift Mühlgasse -

Gem. * Fl-stck. * Flur Rochlitz * 770; 269

Zusätzl.-Anschrift Hohe Gasse -

769*Rochlitz

Zusätzl.-Anschrift Mühlgasse -

770; 269*Rochlitz

Kurzcharakteristik

Stützmauern am Mühlgraben, Mühlgasse und Hohe Gasse, mit Keller und Terrassengarten am Mühlgraben; Bruchsteinmauerwerk in Rochlitzer Porphyrtuff, ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 2. H. 18. Jh. (Stützmauer)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer

F 09306927 A

Aufnahmejahr

2019

Fotograf

Trajkovits, Thomas

Beschreibung

Stützmauern am Mühlgraben, Blick nach Osten

Auszug aus der Denkmalkarte

